

№ 46-0-1436 Дата 29.01.2019

на № _____ от _____

Коммерческому директору
ООО "ЮВТЕК"
И.В. Кузнецову

ОТЗЫВ

О защите подшипников и шеек валов осевого турбокомпрессора

Уважаемый Иван Владимирович!

После года эксплуатации осевого воздушного турбокомпрессора 21A12-6 фирмы ELLIOTT (США) произошло аварийное отключение по причине неравномерного электроэрозионного износа шеек ротора и сегментов опорных подшипников.

Для предотвращения аварий при последующей эксплуатации было решено установить заземляющее токосъемное устройство К10-1 компании ЮВТЕК.


Критерием выбора оборудования явились: простота монтажа, надёжность конструкции, лёгкость обслуживания во время работы, а также компетентность изготовителя.

В кратчайшие сроки специалисты компании ЮВТЕК разработали проект и изготовили токосъёмные устройства К10-1 на три турбокомпрессора. При установке устройств не потребовался демонтаж и доработка узлов основного оборудования. Установка производилась на кожух промежуточного вала, на «приостановленном» агрегате.

После ввода в эксплуатацию турбокомпрессоров с заземляющими устройствами К10-1 рост вибрации подшипниковых опор прекратился, аварийные остановы не повторялись.

Выражаем признательность за качественную и надёжную продукцию. Рекомендуем компании ЮВТЕК как надёжных партнёров.

Первый заместитель генерального
директора – Главный инженер



А.Г. Сычев

Степанов С.В.
(83145) 5-41-78